

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Тимчасово виконуючий обов'язки  
начальника АРЗ СП ГУ ДСНС  
України у Запорізькій області  
підполковник служби цивільного  
захисту



Віталій ЗАКУСИЛОВ  
2024 року

**Розрахунок потреби  
на закупівлю послуг на 2024 рік**

З метою забезпечення постійної готовності до дій за призначенням та безпечної експлуатації автотранспорту частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області, згідно наказу ДСНС України № 432 від 27.06.2013 року "Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України", необхідно провести закупівлю послуг, а саме:

1. Технічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н АР441Е vin АНТКК8CD400685459 з витратними матеріалами виконавця.

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг	Очікувана ціна, грн	Очікувана сума, грн
1.	Технічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н АР441Е vin АНТКК8CD400685459 ✓- Демонтаж, монтаж захисту двигуна	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця	8 757,50	8 757,50✓
№	Найменування використаних матеріалів				Од. виміру	кількість
1.	✓Моторне мастило 5W30				л.	7,7
2.	✓фільтр оливний				шт.	1
3.	✓Прокладка зливного отвору				шт.	1
4.	✓фільтр повітряний				шт.	1
5.	✓фільтр салона				шт.	1
6.	✓змащення				кг	0,1

2. Технічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н АР442Е vin АНТКК8CD5006854853, з витратними матеріалами виконавця.

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг	Очікувана ціна, грн	Очікувана сума, грн
---	---------------------	------------	-----------	-----------------------	---------------------	---------------------

1.	Технічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP442E vin АНТКК8CD5006854853 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця	8 757,50	8 757,50✓
№	Найменування використаних матеріалів			Од. виміру	кількість	
1.	моторне мастило 5W30			л.	7,7	
2.	фільтр оливний			шт.	1	
3.	Прокладка зливного отвору			шт	1	
4.	фільтр повітряний			шт	1	
5.	фільтр салона			шт	1	
6.	змащення			кг	0,1	

3. Технічне обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP394E vin АНТКК8CD400684697 з витратними матеріалами виконавця.

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг	Очікувана ціна, грн	Очікувана сума, грн
1.	Технічне обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP394E vin АНТКК8CD400684697 ✓ Демонтаж, монтаж захисту двигуна	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця	17 846,59	17 846,59✓
№	Найменування використаних матеріалів			Од. виміру	кількість	
1.	моторне мастило 5W30			л.	7,7	
2.	фільтр оливний			шт.	1	
3.	Прокладка зливного отвору			шт.	1	
4.	фільтр повітряний			шт.	1	
5.	фільтр салона			шт.	1	
6.	змащення			кг	0,1	
7.	гальмівна рідина			л.	1	
8.	трансмісійне мастило 75W85			л.	4,2	
9.	Прокладка зливального отвору			шт.	3	
10.	прокладка			шт.	1	
11.	фільтр паливний			шт.	1	

4. Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP393E vin JTERB71J30F019703 з витратними матеріалами виконавця.

№	Найменування	Од.	кількі	Адреса надання	Очікувана ціна, грн	Очікувана сума, грн
---	--------------	-----	--------	----------------	---------------------	---------------------

	послуг	виміру	сть	послуг		
1.	Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP393E vin JTERB71J30F019703 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна - Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця	9 865,40	9 865,40 ✓
№	Найменування використаних матеріалів				Од. виміру	кількість
1.	моторне мастило 5W30				л.	10,5
2.	Прокладка зливного отвору				шт.	1
3.	фільтр оливний				шт.	1
4.	змащення				кг	0,1
5.	фільтр повітряний				шт.	1

5. Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2023 року випуску р/н AP534E vin JTERB17J90F021407 з витратними матеріалами виконавця.

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг	Очікувана ціна, грн	Очікувана сума, грн
1.	Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2023 року випуску р/н AP534E vin JTERB17J90F021407 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна - Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця	9 865,40	9 865,40 ✓
№	Найменування використаних матеріалів				Од. виміру	кількість
1.	моторне мастило 5W30				л.	10,5
2.	Прокладка зливного отвору				шт.	1
3.	фільтр оливний				шт.	1
4.	змащення				кг	0,1
5.	фільтр повітряний				шт.	1

6. Технічне обслуговування (ТО 30000) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP403E vin JTERB71J10F018632 з витратними матеріалами виконавця.

№	Найменування	Од.	кількі	Адреса надання	Очікувана ціна, грн	Очікувана сума, грн
---	--------------	-----	--------	----------------	---------------------	---------------------

	послуг	виміру	сть	послуг		
1.	Технічне обслуговування (ТО 30000) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP403E vin JTERB71J10F018632 - Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця	28 076,83	28 076,83 ✓
№	Найменування використаних матеріалів			Од. виміру	кількість	
1.	моторне мастило 5W30			л.	10,5	
2.	фільтр оливний			шт.	1	
3.	Прокладка зливного отвору			шт.	1	
4.	фільтр повітряний			шт.	1	
5.	трансмісійне мастило 75W85			л.	6	
6.	Прокладка зливального отвору			шт.	3	
7.	прокладка			шт.	1	
8.	гальмівна рідина			л.	1	
9.	фільтр паливний			шт.	1	
10.	змащення			кг	0,1	
11.	олива трансмісійна 75W			л.	1,5	
12.	прокладка зливного отвору			шт.	4	
13.	мастило для трансмісії 75W90			л.	2,7	

7. Технічне обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2022 року випуску р/н AP405E vin JTERB71J60F018576 з витратними матеріалами виконавця.

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг	Очікувана ціна, грн	Очікувана сума, грн
1.	Технічне обслуговування (ТО повне), автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2022 року випуску р/н AP405E vin JTERB71J60F018576 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна - Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця	20 189,70	20 189,70 ✓
№	Найменування використаних матеріалів			Од. виміру	кількість	
1.	моторне мастило 5W30			л.	10,5	
2.	Прокладка зливного отвору			шт.	1	

3.	фільтр оливний	шт.	1
4.	змащення	кг	0,1
5.	фільтр повітряний	шт.	1
6.	фільтр паливний	шт.	1
7.	гальмівна рідина	л.	1
8.	трансмісійне мастило 75W85	л.	6
9.	Прокладка зливного отвору	шт.	3
10.	прокладка	шт.	1

Орієнтовна вартість за послуги становить суму 103 358, 92 грн. (сто три тисячі триста п'ятдесят вісім гривень 92 копійки) з ПДВ

Очікувана вартість згідно кошторису за кодом ДК: 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» – 1 108 210,00 грн.

Загальний фонд – 1 066 010,00 грн.; спеціальний фонд – 42 200, 00 грн.

#### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Якість послуг повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії послуг.

Згідно Додатку 1 (Технічна специфікація п.3.9)

#### **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

На підставі наказу ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 13.03.2023 року № НС-75/53 “Про затвердження Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”, очікувана вартість предмета закупівлі була визначена за допомогою метода порівняння ринкових цін через запити цінових пропозицій №53 38-292/53 38-12 від 20.03.2024 року:

1. ТОВ «ВОСТОК АВТОМИР», код ЄДРПОУ 34535386, 69005 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 76 А сума – 97 508,41 грн.
2. ТОВ «ТАСК АВТО», код ЄДРПОУ 37301438, м. Запоріжжя, вул. Серікова Сергія, 30 сума – 105 309,08 грн.
3. ТОВ «МАКФОРТ», код ЄДРПОУ 36648839, 69006 м. Запоріжжя вул. парковий бульвар, 1А сума – 107 259,26 грн.

Середня ціна послуг:

1. Середня ціна технічного обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP441E – 8 757,50 грн.;
2. Середня ціна технічного обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP442E – 8 757,50 грн.;
3. Середня ціна технічного обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP394E – 17 846,59 грн.;
4. Середня ціна технічного обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP393E – 9 865,40 грн.;



5. Середня ціна технічного обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2023 року випуску р/н AP534E - 9 865,40 грн.;
6. Середня ціна технічного обслуговування (ТО 30000) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP403E – 28 076,83 грн.;
7. Середня ціна технічного обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2022 року випуску р/н AP405E – 20 189,70 грн..

Начальник частини піротехнічних робіт  
та гуманітарного розмінування АРЗ СП  
ГУ ДСНС України у Запорізькій області



Олександр ВІННИЦЬКИЙ

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

Код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання.

**1. Обсяг послуг:**

ехнічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP441E vin АНТКК8CD400685459

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг
1.	Технічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP441E vin АНТКК8CD400685459 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця
	Найменування використаних матеріалів	Од. виміру	кількість	Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар
1.	моторне мастило 5W30	л.	7,7	<b>Вид масла:</b> Синтетичне; <b>Для типу двигуна:</b> Дизельний; <b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.
2.	фільтр оливний	шт.	1	<b>Марка автомобіля:</b> TOYOTA ; <b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль; <b>Модель автомобіля:</b> Hilux .
3.	Прокладка зливного отвору	шт	1	
4.	фільтр повітряний	шт	1	
5.	фільтр салона	шт	1	
6.	змащення	кг	0,1	<b>Вид мастила:</b> Синтетичне; <b>консистенція:</b> пастоподібний.

1.2 Технічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP442E vin АНТКК8CD5006854853

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг
1.	Технічне обслуговування (ТО 15000) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP442E vin АНТКК8CD5006854853 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця
№	Найменування використаних матеріалів	Од. виміру	кількість	Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар
1.	моторне мастило 5W30	л.	7,7	<b>Вид масла:</b> Синтетичне; <b>Для типу двигуна:</b> Дизельний; <b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.

2.	фільтр оливний	шт.	1	<b>Марка автомобіля:</b> TOYOTA ; <b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль; <b>Модель автомобіля:</b> Hilux .
3.	Прокладка зливного отвору	шт	1	
4.	фільтр повітряний	шт	1	
5.	фільтр салона	шт	1	
6.	змащення	кг	0,1	<b>Вид мастила:</b> Синтетичне; <b>консистенція:</b> пастоподібний.

1.3 Технічне обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP394E vin АНТКК8CD400684697

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг
1.	Технічне обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Hilux 2022 року випуску р/н AP394E vin АНТКК8CD400684697 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця
№	Найменування використаних матеріалів	Од. виміру	кількість	Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар
1.	моторне мастило 5W30	л.	7,7	<b>Вид масла:</b> Синтетичне; <b>Для типу двигуна:</b> Дизельний; <b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.
2.	фільтр оливний	шт.	1	<b>Марка автомобіля:</b> TOYOTA ; <b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль; <b>Модель автомобіля:</b> Hilux .
3.	Прокладка зливного отвору	шт.	1	
4.	фільтр повітряний	шт.	1	
5.	фільтр салона	шт.	1	
6.	змащення	кг	0,1	
7.	гальмівна рідина DOT-4	л.	1	<b>Вид рідини:</b> Синтетичне; <b>Специфікація:</b> DOT-4;
8.	трансмісійне мастило 75W85	л.	4,2	<b>Вид масла:</b> Синтетичне; <b>В'язкість масла по SAE:</b> 75W85.
9.	Прокладка зливного отвору	шт.	3	<b>Марка автомобіля:</b> TOYOTA ; <b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль; <b>Модель автомобіля:</b> Hilux .
10.	прокладка	шт.	1	
11.	фільтр паливний	шт.	1	

1.4 Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP393E vin JTERB71J30F019703

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг
1.	Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP393E vin JTERB71J30F019703 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна - Машення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця



№	Найменування використаних матеріалів	Од. виміру	кількість	Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар
1.	моторне мастило 5W30	л.	10,5	<b>Вид масла:</b> Синтетичне; <b>Для типу двигуна:</b> Дизельний; <b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.
2.	Прокладка зливного отвору	шт.	1	<b>Марка автомобіля:</b> TOYOTA ; <b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль; <b>Модель автомобіля:</b> LAND CRUISER 78 .
3.	фільтр оливний	шт.	1	
4.	фільтр повітряний	шт.	1	
5.	змащення	кг	0,1	<b>Вид мастила:</b> Синтетичне; <b>консистенція:</b> пастоподібний.

1.5 Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2023 року випуску р/н AP534E vin JTERB17J90F021407

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг
1.	Технічне обслуговування (ТО проміжне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2023 року випуску р/н AP534E vin JTERB17J90F021407 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна - Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця

№	Найменування використаних матеріалів	Од. виміру	кількість	Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар
1.	моторне мастило 5W30	л.	10,5	<b>Вид масла:</b> Синтетичне; <b>Для типу двигуна:</b> Дизельний; <b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.
2.	Прокладка зливного отвору	шт.	1	<b>Марка автомобіля:</b> TOYOTA ; <b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль; <b>Модель автомобіля:</b> LAND CRUISER 78 .
3.	фільтр оливний	шт.	1	
4.	фільтр повітряний	шт.	1	
5.	змащення	кг	0,1	<b>Вид мастила:</b> Синтетичне; <b>консистенція:</b> пастоподібний.

1.6 Технічне обслуговування (ТО 30000) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP403E vin JTERB71J10F018632

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг
1.	Технічне обслуговування (ТО 30000) автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 78 2022 року випуску р/н AP403E vin JTERB71J10F018632 - Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця

№	Найменування використаних матеріалів	Од. виміру	кількість	Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар
---	--------------------------------------	------------	-----------	---

1.	моторне мастило 5W30	л.	10,5	Вид масла: Синтетичне; Для типу двигуна: Дизельний; В'язкість масла по SAE: 5W30.
2.	фільтр оливний	шт.	1	Марка автомобіля: TOYOTA ; Тип техніки: легковий автомобіль; Модель автомобіля: LAND CRUISER 78 .
3.	Прокладка зливного отвору	шт.	1	
4.	фільтр повітряний	шт.	1	
5.	трансмісійне мастило 75W85	л.	6	Вид масла: Синтетичне; В'язкість масла по SAE: 75W85.
6.	Прокладка зливного отвору	шт.	3	Марка автомобіля: TOYOTA ; Тип техніки: легковий автомобіль; Модель автомобіля: LAND CRUISER 78 .
7.	прокладка	шт.	1	
8.	гальмівна рідина DOT-4	л.	1	Вид рідини: Синтетичне; Специфікація: DOT-4;
9.	фільтр паливний	шт.	1	Марка автомобіля: TOYOTA ; Тип техніки: легковий автомобіль; Модель автомобіля: LAND CRUISER 78 .
10.	змащення	кг	0,1	Вид мастила: Синтетичне; консистенція: пастоподібний.
11.	олива трансмісійна 75W	л.	1,5	Вид масла: Синтетичне; В'язкість масла по SAE: 75W.
12.	прокладка зливного отвору	шт.	4	Марка автомобіля: TOYOTA ; Тип техніки: легковий автомобіль; Модель автомобіля: LAND CRUISER 78 .
13.	мастило для трансмісії 75W90	л.	2,7	Вид масла: Синтетичне; В'язкість масла по SAE: 75W90.

1.7 Технічне обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2022 року випуску р/н AP405E vin JTERB71J60F018576

№	Найменування послуг	Од. виміру	кількість	Адреса надання послуг
1.	Технічне обслуговування (ТО повне) автомобіля TOYOTA Land Cruiser 78 2022 року випуску р/н AP405E vin JTERB71J60F018576 - Демонтаж, монтаж захисту двигуна - Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо	послуга	1	За місцем розташування технічної бази виконавця

№	Найменування використаних матеріалів	Од. виміру	кількість	Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар
1.	моторне мастило 5W30	л.	10,5	Вид масла: Синтетичне; Для типу двигуна: Дизельний; В'язкість масла по SAE: 5W30.
2.	Прокладка зливного отвору	шт.	1	Марка автомобіля: TOYOTA ; Тип техніки: легковий автомобіль; Модель автомобіля: LAND CRUISER 78 .
3.	фільтр оливний	шт.	1	
4.	змащення	кг	0,1	Вид мастила: Синтетичне; консистенція: пастоподібний.
5.	фільтр повітряний	шт.	1	Марка автомобіля: TOYOTA ;

6.	фільтр паливний	шт.	1	Тип техніки: легковий автомобіль; Модель автомобіля: LAND CRUISER 78
7.	гальмівна рідина DOT-4	л.	1	Вид рідини: Синтетичне; Специфікація: DOT-4;
8.	трансмісійне мастило 75W85	л.	6	Вид масла: по SAE:75W85.
9.	Прокладка злиального отвору	шт.	3	В'язкість масла: TOYOTA ; Тип техніки: легковий автомобіль;
10.	прокладка	шт.	1	Модель автомобіля: LAND CRUISER 78

Після обслуговування перевірити роботу агрегатів, механізмів та приладів (при русі перевірити роботу зчеплення, приводу перемикачів передач, рульового управління, гальмівної системи, наявності ЛБС перевірити її працездатність).

2. **Строк надання послуги, виконання робіт:** згідно умов договору, але не пізніше 25.12.2024 р.

### 3. **Загальні вимоги:**

3.1. Ціна Послуги повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат вартості запасних частин, паливо-мастильних, витратних матеріалів, експлуатаційно-технічних рідин, тощо (далі за текстом - Запчастини). Не врахована учасником (виконавцем) вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником (виконавцем) за результатами електронного аукціону;

3.2. Виконавець повинен надавати комплекс послуг визначених заводом виробником з технічного обслуговування (гарантійного технічного обслуговування) та ремонту автомобілів в сервісному центрі технічного обслуговування або на спеціалізованій авторизованій станції технічного обслуговування учасника (виконавця) в межах міста знаходження технічної бази Виконавця (максимальна економія та ефективність - ст. 5 Закону "Про публічні закупівлі").

3.3. Транспортування техніки на СТО та з СТО здійснюється за рахунок Виконавця (у випадку надання послуг за місцем знаходження технічної бази Виконавця).

3.4. Виконавець самостійно організовує надання послуг;

3.5. Надання Послуг Виконавцем повинно здійснюватися у встановленому обсязі/кількості одиниць щодо забезпечення потреб замовника;

3.6. Наявність у Виконавця професійного та спеціалізованого інструмента для ремонту та обслуговування транспортного засобу;

3.7. Послуги надаються з використанням матеріалів Виконавця (запасних частин, витратних та мастильних матеріалів), що входять до вартості послуги. На запасні частини надається гарантія;

3.8. Послуги, які надає Виконавець з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку та повинні відповідати вимогам діючих норм та правил, встановлених на території України до надання таких послуг;

3.9. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до:

Закону України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 року № 3353-ХП (із змінами);

Закону України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 № 2344- III (із змінами);

Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ (із змінами);

наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 № 615 "Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів";

наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів";

наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 "Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі";  
наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2008 року № 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" (із змінами).

3.10. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені знищенням або пошкодженням майна Замовника, що мало місце в наслідок надання послуг.

**4. Місце надання послуги, виконання робіт:**

Місце надання послуг: за місцем знаходження технічної бази Виконавця .

**5. Вимоги до якості послуг, запасних частин, матеріалів при проведенні технічного обслуговування, що закуповуються:**

Виконавець повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Надати лист-підтвердження надання гарантії.

Матеріали (запасні частини, витратні та мастильні матеріали), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників.

**6. Виконавець зобов'язаний забезпечити:**

У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків;

Виконавець зобов'язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт.

Начальник частини піротехнічних робіт  
та гуманітарного розмінування АРЗ СП  
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Олександр ВІННИЦЬКИЙ